

Link do produktu: <https://www.choppercruiser.pl/zestaw-naprawczy-tloczka-zacisku-hamulcowego-suzuki-p-139.html>

ZESTAW NAPRAWCZY TŁOCZKA ZACISKU HAMULCOWEGO SUZUKI VL 800, VL 1500, VZ 800, VZ 1500, VZR 1800, BOULEVARD C50, C90, M50, M90, M109R

Cena	88,00 zł
------	-----------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Kod producenta	59300-33841
----------------	--------------------

Producent	Suzuki
-----------	---------------

Opis produktu

Zestaw naprawczy tloczka zacisku hamulcowego stosowane w modelach:

- Volusia VL 800, VL 800 Z 2001-2004 część na schemacie oznaczona nr 3 - [link](#)
- VL 800, VL 800 C/B/T 2013-2017 część na schemacie oznaczona nr 3 - [link](#)
- Intruder VL 1500, VL 1500 B 1998-2004 część na schemacie oznaczona nr 2 - [link](#)
- VL 1500 B/T 2013-2017 część na schemacie oznaczona nr 8 - [link](#)
- Marauder VZ 800 1997-2003 część na schemacie oznaczona nr 2 - [link](#)
- Marauder VZ 800 2004 część na schemacie oznaczona nr 3 - [link](#)
- VZ 800 2013, 2016-2017 część na schemacie oznaczona nr 3 - [link](#)
- VZ 1500 2013, 2016-2017 część na schemacie oznaczona nr 10 - [link](#)
- VZ 1500 2013, 2016-2017 część na schemacie oznaczona nr 8 - [link](#)
- VZR 1800, VZR 1800 B/Z/ 2013-2017 część na schemacie oznaczona nr 3 - [link](#)
- Boulevard C 50 (VL 800, VL VL 800 Z/C/T) 2005-2009, 2011-2012 część na schemacie oznaczona nr 3 - [link](#)
- Boulevard C 90 (VL 1500, VL 1500 T) 2005-2009 część na schemacie oznaczona nr 3 - [link](#)
- Boulevard M 50 (VZ 800, VZ 800 Z) 2005-2009, 2011-2012 część na schemacie oznaczona nr 3 - [link](#)
- Boulevard M 90 (VZ 1500) 2009 część na schemacie oznaczona nr 15 - [link](#)
- Boulevard M 90 (VZ 1500) 2009 część na schemacie oznaczona nr 8 - [link](#)
- Boulevard M 109 R (VZR 1800, VZR 1800 N/Z) 2006-2009, 2011-2012 część na schemacie oznaczona nr 3 - [link](#)

Kod producenta: 59300-33841

Część oryginalna i nowa